

EE-206

Systèmes de mesure

En attendant 08h15 :

Formez des binômes sur les tables avec des feuilles du TP

**Remplir la feuille de traçage
(numéro de la table sur les côtés du pupitre)**

Personnel du TP

- Sylvain Robert (resp. TP)
- Jean-Marie Fuerbringer (co-enseignant)

- Stéphane Burri (resp. matériel)

- Assistants-Etudiants (AE)
 - Justin Levenishti
 - Bruno Kola
 - Alexandre Tellier


Règlement de la salle

- Pas de veste sur les tables
- Pas de boissons (sauf vers la fontaine)
- Pas de nourriture
- Ne pas s'asseoir sur les tables
- Ne pas s'accouder aux rateliers de câbles
- Ranger les câbles par couleur et longueur
- Remettre le matériel où on l'a pris
- Ne pas écrire sur les tables
- Ne pas s'asseoir ou mouiller les marbres

Règles de sécurité

- Bouton d'arrêt d'urgence du pupitre
- Boutons d'arrêt d'urgence de la salle
- Numéro d'appel des secours (115)
- Chemins de fuite

Bluebox



Multimètre





Alimentation DC




Adaptateur rouge




1^{ère} expérimentation






2e expérimentation




3e experimentation



Choose an operating system





Change defaults or choose other options



Other user

.\systemes

ee206|  

Sign in to: ELD040LWA13

How do I sign in to another domain?